

Ingeniería en Geodesia y Cartografía DEPARTAMENTO: Expresión Gráfica.

ÁREA: Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría.

FICHA I				CA	LIB	RACIÓN ESTACIONES	
EQUIPO: Estación total	MARCA: TOPCON						
MODELO: GM-55		Nº DE SERIE: 1Y011343					
REFERENCIA: ETT-01 PRECISIÓN:							
FECHA: 28/07/2025	CHA: 28/07/2025			TIPO DE CALIBRACION: INTERNA			
COMPROBACIONES REALIZADAS:							
Estacionamiento del insti	rumento:						
Tornillos nivelación	Nivel Tórico		N	Nivel esférico		Plomada óptica	
Apto.	Apto.			Apto.		Apto.	
☐ No apto.	☐ No apto.			☐ No apto.		☐ No apto.	
Mecánicos- medición de ángulos del instrumento:							
riccarneos incarción de	ungulos u	er moerameneo.					
Perpendicularidad eje	Perpendicularidad eje			Error de muñones.		Corrección de eclímetro.	
de rotación anteojo y	de colimación y eje						
<u>eje</u> vertical.	secundario.						
Apto.	LH _{CD} : 60.5958 ⁹			LH _{CD} :32.6060 ^g		Lv _{CD} : 100.2610 ⁹	
	LH _{CI} : 260.5968 ^g			LH _{CI} :232.6690 ⁹		Lv _{CI} : 299.7432 ⁹	
No apto. Lv: 100 Error":				Lv:80.5218 ^g Error":-99 ^{sg}		Error: 21 ^{sg}	
Medición de distancias del instrumento:							
Constante desplazamiento K		Eje haz y línea visión			Ajuste de los ejes ópticos		
AC=		Apto.		151011	Apto a 10m		
7.0						pto u 10111	
AB=		□ No apto.			☐ No apto.		
BC=							
K= AC-(AB+BC)=							
OBSERVACIONES:							
Antes de realizar las comprobaciones internas anotadas, se han realizado unas revisiones y ajustes que aparecen en la sección 18 del "Manual de Instrucciones Serie GM-50". En concreto, corresponden con la sección "18.2 Ajuste del dato del ángulo vertical 0" y "18.3 Ajuste del error sistemático de compensación del instrumento".							
Especificaciones: Aumento: 30X, precisión angular 5"							
Precisión en distancia:							
Con prisma: medición precisa: 1.5mm+2ppm Sin reflector: medición precisa: 2mm +2ppm							

medición rápida: 6mm+ 2ppm

medición rápida: 5mm+2ppm